



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ д/с №13/38
К.А. Шевченко

« 01 » 10 20 17 г.

Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 146

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №13/38»
- 1.2. Адрес объекта 347932, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, 278
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 318,2 кв.м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4325 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1960 г., последнего капитального ремонта не проводился
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего не определен, капитального не определен.
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №13/38», МБДОУ д/с №13/38
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 347932, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, 278
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования г. Таганрога
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 347923, Ростовская область, г. Таганрог, пер. Красногвардейский, 1

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг оказание государственных услуг в сфере дошкольного образования (образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования; присмотр и уход за детьми)
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития – нет.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 234 воспитанников
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршруты автобусов, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа с полной посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах на городских маршрутах регулярных перевозок по регулируемым маршрутам: № 31,30,13,11(по ул.Чехова до остановок Транспортная, Ломоносова; Троллейбус №1

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: маршрут любого транспорта по ул. Чехова до пересечения с улицей Ватутина

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать есть, выбоины на асфальте, бордюры на проезжей части.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ

5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **ДУ**

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№.№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР
2	Вход (входы) в здание	ТР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТР
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТР
8	Все зоны и участки	ТР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДПВ**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),

прилагается нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата нет

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «__» _____ 20__ г.,

2. Акта обследования объекта: № акта _____ от «__» _____ 20__ г.

3. Решения Комиссии протокол №3 от «08» 12 2011г.



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ д/с №13/38
К.А.Шевченко

« 06 » 12 2017 г.

Анкета (информация об объекте социальной инфраструктуры) к паспорту доступности оси

№ 146

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное дошкольное образовательная организация «Детский сад №13/38»(МБДОУ д/с №13/38)
- 1.2. Адрес объекта 347932, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, 278
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 318,2 кв. м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 1960, последнего капитального ремонта не проводился
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего не планируется, капитального не планируется
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №13/38» (МБДОУ д/с №13/38)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 347932, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, 278
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **оперативное управление**
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная**
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) **муниципальная**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования г. Таганрога.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 347923, Ростовская область, г. Таганрог, пер. Красногвардейский, 1

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое **дошкольное образование**)
- 2.2 Виды оказываемых услуг оказание государственных услуг в сфере дошкольного образования (Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования; присмотр и уход за детьми)
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте**
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **дети**
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 234 воспитанников.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **да**

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус №31, 13,11, маршрутное такси 11,30,13 до остановки ул. Транспортная

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **отсутствует**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 3-5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), **да**

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет **нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет- **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать Есть выбоины на асфальте, бордюры на проезжей части.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет **нет**

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР
2	Вход (входы) в здание	ТР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	КР/ТР

5	Санитарно-гигиенические помещения	ТР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТР
8.	Все зоны и участки	КР, ТР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано _____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи
уполномоченного представителя объекта)

Заведующий МБДОУ д/с №13/38

К.А. Шевченко

20__ г.



Акт обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности оси

№ 146

МБДОУ д/с №13/38

_____ г. Таганрог	« ____ » _____ 20__ г.
-------------------	------------------------

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №13/38»

1.2. Адрес объекта ул. Чехова, 278

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 318,2 кв.м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4325 кв.м

1.4. Год постройки здания 1960, последнего капитального ремонта не проводился

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего не планируется, капитального

Не планируется.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование

- согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №13/38»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 347932, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, 278

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация учреждение работает по пятидневной рабочей недели с 7.00 до 19.00, с выходными в субботу ,воскресенье и праздничные дни.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Автобус №31,11,13, маршрутное такси №30,11,13,31 , на любом виде транспорта проходящем по ул.Чехова до остановки ул.Транспортная.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

По ул. Чехова до пересечения с ул. Ватутина

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 -5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой

сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,

визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать есть , выбоины на асфальте, бордюры на проезжей части)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет -нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

NN п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД

3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

NN п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР	1	1
2	Вход (входы) в здание	КР	2	2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР	3	3
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	КР/ТР	4	4
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТР	5	5
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ТР	6	6
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	КР		

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

NN п /п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР
2	Вход (входы) в здание	ТР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	КТ/ТР
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	КР
8.	Все зоны и участки	КР/ТР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____

в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДУ

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации- требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)- не требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

нет

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту

на 2 л.

2. Входа (входов) в здание

на 2 л.

3. Путей движения в здании

на 2 л.

4. Зоны целевого назначения объекта

на 2 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений

на 2 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте

на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 8 л.

Позэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы Заведующий МБДОУ д/с №13/38

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Шевченко
К.А.Шевченко

Члены рабочей группы:

Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Ярушина
В.Н. Ярушина

Заместитель заведующего по хозяйственной работе
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Тытик
И.В. Тытик

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

Председатель МО ВОС г. Таганрога *

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Смирнов
С.Н. Смирнов

Председатель МО ВОГ г. Таганрога

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Кузьмина
Л.Н.Кузьмина

представители организации, расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано "08" 12 2014 г. (протокол N3)

Комиссией (название)

*Методическая рабочая группа
по разработке и реализации плана мероприятий
"детской карты"*

Копии верны:

*Заведующий МБДОУ д/с №13/38
Кур. Шевченко К.А.*



Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 146
от «08» 10 2017 г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МБДОУ Д/С №13/38, г. Таганрог, ул. Чехова, 278
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	Указатели движения, звонок	Г, С, У, О, К	Оборудование, указатели, звонок	ТР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1	1	Отсутствует визуальная информация на пути следования к объекту, отсутствует асфальтовое покрытие	С, К, О, Г, У	Установить информационные указатели на пути следования к объекту, заасфальтировать территорию	ТР
1.3	Лестница (наружная)	нет			-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет			-	-	-	-
1.5	Автостоянка и	нет			Отсутствует специально	С, К, О, Г, У	-	-

	парковка				отведенная площадка для остановки специализированного транспорта инвалидов			
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не адаптирована для МГН	С, К, О, Г, У	Адаптировать для МГН	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участку)	ДУ	1	1	ТР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: _____

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 146
от «08» 12 2012 г.

**И Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
МБДОУ Д/С №13/38, г. Таганрог, ул. Чехова,278
Наименование объекта, адрес**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	2	1	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет	2	2	Отсутствует	К, О	Установить пандус
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2	2	Отсутствие визуальных и тактильных знаков, есть звонок.	К, О, С, Г, У	Установка визуальных и тактильных знаков, асфальтовое покрытие отсутствует
2.4	Дверь (входная) 1400*2000	есть	2	2	Отсутствие визуальных и тактильных знаков, отсутствуют приборы для открывания и закрывания дверей	К, О, С, Г, У	Установка визуальных и тактильных знаков, установка приборов для открывания и закрывания дверей, наличие порога-есть
2.5	Тамбур площадь 1.8*5 м	есть	6		Отсутствие визуальных и тактильных знаков, отсутствие поручней(площадь 1.8*5	К, О, С, Г, У	Установка визуальных и тактильных знаков,, установка поручней, нет возможности для

					м)					разворота коляски	
ОБЩИЕ требования к зоне	Есть	2, 6	2	Не адаптирована для МГН		К, О, С, Г, У	Адаптировать для МГН		ТР, техническое решение невозможно		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДУ	2,6	2	ТР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 146
от «08» 12 2017 г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
МБДОУ Д/С №13/38, г. Таганрог, ул. Чехова, 278
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор	есть	3	3	Отсутствие визуальных и тактильных знаков	К, О, С, Г, У	Установка визуальных и тактильных знаков	ТР
3.2	Лестница (внутри здания) ширина-1000мм	есть			Отсутствие тактильных знаков	К, О, С, Г, У	Установка тактильных знаков	ТР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			отсутствует	К, О, С,		Технические решения невозможны/ индивидуальное решение с ТСП
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			отсутствует			Технические решения невозможны
3.5	Дверь	есть	2	2	Наличие порожка,	К, О, С, Г, У	Ликвидация	ТР

ОБЩИЕ требования к зоне	есть	2,3	2,3	Не адаптирована для МГН	К, О, С, Г, У	Адаптир МГН
-------------------------	------	-----	-----	-------------------------	---------------	-------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ	2,3	2,3	ТР, индивидуальные технические ТР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать кх знаков)
 ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать кх знаков)
 условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуально оформить для невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
 Комментарий к заключению:

мендации по адаптации (вид боты)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
видуальное решение с ТСР, иные решения невозможны

зательно (указать категории инвалидов);
 атегории инвалидов); ДУ - доступно
 е решение с ТСР; технические решения

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	3	3	отсутствие визуальных и тактильных знаков Наличие ступенек, отсутствие поручней, отсутствие визуальных и тактильных знаков	К, О, С, Г, У	порожка, визуальн тактильн Наличи(пандуса, поручней, тактильн визуальн
-----	---	------	---	---	---	---------------	--

Приложение 4 (П)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 146
от «05» 02 20 17 г.

И Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I - зона обслуживания инвалидов
МБДОУ Д/С №13/38, г. Таганрог, ул. Чехова, 278
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	4	4	Отсутствие визуальных и тактильных знаков, узкие дверные проёмы, пороги	К,О,С,Г,У	установка визуальных и тактильных знаков, увеличить дверные проемы, устранить пороги	ТР,
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			Отсутствие визуальных и тактильных знаков, 2 этаж, лестница	К,О,С,Г,У	установка визуальных и тактильных знаков, приобретение подъемника	ТР/индивидуальное решение с ТСП
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть	3	3	Дефекты напольного покрытия, отсутствие визуальных и тактильных знаков	К,О,С,Г,У	Замена напольного покрытия, установка визуальных и тактильных знаков	ТР

4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет							
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	3,4	3,4	Не адаптирована для МГН	К, О, С, Г, У	Адаптировать для МГН	ТР	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I- зона обслуживания инвалидов:	ДУ	3,4	3,4	ТР/индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: _____

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 146
от «08» 12 2017 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента Место приложения труда	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: _____

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№ 196
от «08» 12 2017 г.

И Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: _____

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 146
от «08» 12 2017 г.

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МБДОУ Д/С №13/38, г. Таганрог, ул. Чехова, 278
Наименование объекта, адрес**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	5	5	Не соответствуют стандарту: входная дверь, габариты помещения, расположение сантехники. Отсутствуют крючки для одежды, костылей. Отсутствует кнопка экстренного вызова.	К, О, С, Г, У	Адаптировать для МГН	ТР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (раздевальная)	есть	-	-	-	-	-	-

	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	5	5	Не адаптирована для МГН	К, О, С, Г, У	Адаптировать для МГН	ТР, технические решения невозможны
--	-------------------------	-----	---	---	-------------------------	---------------	----------------------	------------------------------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения		5	5	ТР, технические решения невозможны

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
 Комментарий к заключению: _____

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 116
от «08» 12 20 17 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МБДОУ Д/С №13/38, г. Таганрог, ул. Чехова, 278
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	К, О, С, Г, У	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			отсутствуют	К, О, С, Г, У			
6.2	Акустические средства	нет			отсутствуют	С		Установка кнопки вызова (домофона)	ТР
6.3	Тактильные средства	нет			отсутствуют	С		Нанести тактильные средства, значимые для инвалидов по зрению	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не адаптирована для МГН			Адаптировать для МГН	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Система информации на объекте	ДУ			ТР
-------------------------------	----	--	--	----

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
 Комментарий к заключению: _____